

Réparer une rayure dans le gelcoat en 10 étapes



Un éclat dans le gelcoat de sa coque peut arriver vite... Une entrée de port mal maîtrisée, un courant traversier qui nous pousse sur la quai, un pare-battage mal placé... Pas d'inquiétude, c'est réparable ! En suivant pas-à-pas les instructions, votre coque redeviendra aussi belle et brillante qu'à l'origine.



Par **François-Xavier Ricardou**
Publié le 06-09-2022

[Suivre](#)



Réparer une rayure dans du gelcoat

1 - Délimitez la zone de travail à traiter.



Réparer une rayure dans du gelcoat

2- Poncez avec du gros grain. Nous avons utilisé du 80 sur notre étrave.



Réparer une rayure dans du gelcoat

3 - Utilisez un disque souple pour bien suivre la forme de la coque.




Réparer une rayure dans du gelcoat

4 - Un tampon de ponçage permet de faire du travail précis et efficace dans les formes courbes.




Réparer une rayure dans du gelcoat

5 - Essuyez avec un chiffon pour dépeussier la zone à enduire.




Réparer une rayure dans du gelcoat

6 - Masquez les contours de la zone à enduire. Cela évite de salir le reste de la coque.




Réparer une rayure dans du gelcoat

7 - Pour le rebouchage, on utilise du [mastic](#) polyester bicomposant. Dosez en fonction des préconisations constructeur. Ne préparez pas trop de produit à la fois car il sèche très rapidement (environ 5 minutes).



Réparer une rayure dans du gelcoat

8 - Enduisez avec une spatule souple. On trouve ces outils dans les magasins de [bricolage](#), rayon "matériel de carrosserie".



Réparer une rayure dans du gelcoat

9 - Laissez sécher (environ 1h suivant l'épaisseur) et poncez avec du grain plus fin qu'au début (120). Il faut ensuite dépeussier et enduire à nouveau, autant de fois qu'il faut pour obtenir une surface bien lisse.



Réparer une rayure dans du gelcoat

10 - Poncez avec du grain de plus en plus fin pour obtenir une surface parfaitement lisse.




Réparer une rayure dans du gelcoat

11 - Avant de commencer la peinture, masquez la zone. Ici nous allons peindre au pinceau donc nous n'avons pas besoin de beaucoup de protection. Une peinture au pistolet aurait demandé une plus grande protection.



Réparer une rayure dans du gelcoat

12 - On applique la peinture en 2 couches minimum.



Réparer une rayure dans du gelcoat

13 - Le résultat est surprenant. On ne voit plus du tout la grosse rayure du début.